

CICERONEITALIA
SOLUZIONI GESTIONALI PER ATTIVITÀ RICETTIVE

CICERONE ITALIA SRL

Via Madonna del Pantano, 83

80014 Varcaturò (NA)

Tel 081 3347100

Fax 081 3347645

www.ciceroneitalia.it

info@ciceroneitalia.it

LASERSOFT
SOLUZIONI PER L'INFORMATICA
Software Solutions Partner

- Errore di stampante fiscale ZIP dopo aver connesso/disconnesso il tastierino di emergenza
- + **Effettuare l'operazione sempre a stampante spenta. Per eliminare la condizione di errore premere C**
- Errore in fase di configurazione dell'intestazione dello scontrino da Configurazione/Dispositivi esterni/Reg.di cassa
- + **Inserire almeno una riga di intestazione dello scontrino**
- Caratteri non visibili su stampa scontrino Ditron ZIP
- + **I caratteri speciali (accenti, apostrofi, ecc.) non vengono stampati con la Zip**
- Errore 8 su scontrini Ditron ZIP
- + **Viene segnalato se lo scontrino è a prezzo zero**
- Errore 16 su scontrini Ditron ZIP
- + **Viene segnalato se la Partita iva è errata**